

# 陕西中天建筑工业有限公司

## 环境应急资源调查报告

陕西中天建筑工业有限公司

**2022 年 09 月**

<b>1.调查概述</b>			
调查开始时间	2022 年 8 月 10 日	调查结束时间	2022 年 9 月 8 日
调查负责人姓名	单晓曙	联系人电话	15929939038
调查过程	<p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《环境应急资源调查指南（试行）》，为了规范、加强陕西中天建筑工业有限公司（以下简称中天建筑）突发环境事件应急管理工作，针对可能发生的环境污染事件，为应急行动迅速、有序地开展提供文件及技术依据，陕西中天建筑工业有限公司在 2022 年 8 月成立预案编制小组，期间对本公司的应急资源（应急物资）进行了统计及收集，对本公司的应急人员进行了安排分配，经过编制小组的认真调查、审核、讨论，完成了《陕西中天建筑工业有限公司突发环境事件应急资源调查报告表》的编制，为环境突发事件应急预案正式报告、风险评估报告提供了可靠、详实的编制参考依据。</p>		
<b>2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）</b>			
应急资源情况	资源品种：48 种； 是否有外部环境应急支持单位： <input checked="" type="checkbox"/> 有 11 家； <input type="checkbox"/> 无		
<b>3.调查质量控制与管理</b>			
是否进行了调查信息审核： <input checked="" type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 无 是否建立了调查信息档案： <input checked="" type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 无 是否建立了调查更新机制： <input checked="" type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 无			
<b>4.资源储备与应急需求匹配的分析结论</b>			
<input type="checkbox"/> 完全满足； <input checked="" type="checkbox"/> 满足； <input type="checkbox"/> 基本满足； <input type="checkbox"/> 不能满足			

## 5.附件

### 5.1 环境应急资源/信息汇总表

企事业单位基本信息					
单位名称	陕西中天建筑工业有限公司				
物资库位置	厂区东南角		经纬度	经度：108.750909 纬度：34.408043	
负责人	姓名	单晓曙	联系人	姓名	乔 宇
	联系方式	15929939038		联系方式	18591997506
环境应急资源信息					
序号	名称	单位	数量	存放地点	
1	消防桶	个	2	一期车间南 2 门内	
2	灭火器	组	35	厂区内	
3	消防工作服	套	2	一期车间南 2 门内	
4	消防斧	把	2	一期车间南 2 门内	
5	消防扳手	把	2	一期车间南 2 门内	
6	防毒口罩	个	1	一期车间南 2 门内	
7	雨鞋	双	2	一期车间南 2 门内	
8	灭火毯	条	2	一期车间南 2 门内	
9	安全带	个	1	一期车间南 2 门内	
10	应急喇叭	个	1	一期车间南 2 门内	
11	消防水带	个	1	一期车间南 2 门内	
12	防爆电筒	个	2	一期车间南 2 门内	
13	四合一气体检测报警仪	台	1	一期车间南 2 门内	
14	正压式空气呼吸器	台	1	一期车间南 2 门内	
15	电动自吸式长管呼吸器	台	1	一期车间南 2 门内	

16	欧式缓冲安全带	条	2	一期车间南 2 门内
17	防坠器	个	2	一期车间南 2 门内
18	防爆防水手电筒	把	2	一期车间南 2 门内
19	应急救援包	套	1	一期车间南 2 门内
20	半封闭式轻型防 化服	套	2	一期车间南 2 门内
21	安全警戒线	卷	2	一期车间南 2 门内
22	安全警示牌	个	1	一期车间南 2 门内
23	安全绳	条	1	一期车间南 2 门内
24	担架	副	1	一期车间南 2 门内
25	绝缘鞋	双	2	动力中心
26	绝缘手套	双	2	动力中心
27	绝缘棒	跟	1	动力中心
28	绝缘服	套	1	动力中心
29	安全警戒线	盒	2	动力中心
30	安全警示牌	个	2	动力中心
31	安全绳	套	1	动力中心
32	防爆电筒	个	1	动力中心
33	安全带	条	2	动力中心
34	防毒口罩	个	1	动力中心
35	医用纱布	盒	若干	库房
36	藿香正气水	盒	若干	库房
37	藿香正气丸	盒	若干	库房
38	消毒酒精	盒	若干	库房
39	碘伏消毒液	盒	若干	库房
40	创可贴	盒	若干	库房
41	清凉油	盒	若干	库房
42	医用胶布	盒	若干	库房
43	藿香正气胶囊	盒	若干	库房

44	烫伤膏	盒	若干	库房
45	云南白药喷雾剂	盒	若干	库房
46	降温贴	盒	若干	库房
47	担架	副	1	库房
48	医药箱	个	1	库房

#### 应急救援指挥组织名单

应急小组职务		姓名	职务	手机号码
总指挥		单晓曙	总经理	15929939038
24 小时值班电话		029-38015985		
副总指挥		乔 宇	安全管理部副经理	18591997506
抢险抢修队	组长	刘向东	生产管理部副经理	15700094089
	成员	陈柏廷	生产管理	17602297409
	成员	张 乐	生产管理	13716498042
	成员	周 豆	生产管理	18292683921
通讯联络队	组长	黄文龙	财务管理部经理	18629036579
	成员	刘革艳	财务管理部员工	17602297409
应急消防队	组长	周 挺	技术管理部副经理	13659144223
	成员	冯伟滨	技术管理部员工	13020705577
	成员	单晓雷	技术管理部员工	13819948144
医疗救护队	组长	马飞昌	市场客户部经理	18292683921
	成员	肖 嘉	市场客户部员工	18729646694
	成员	成 龙	市场客户部员工	18629420075
治安队	组长	乔 宇	安全管理部副经理	18591997506
	成员	赵 鹏	安全管理部员工	13659144223
	成员	刘晓刚	安全管理部员工	13488074814
物资供应队	组长	王晓迪	计划采购部经理	13555826865
	成员	赵钰琢	采购部员工	15214739147
	成员	陈超越	采购部员工	13071056797
侦险抢救队	组长	李小春	二期搅拌站站长	13810508988
	成员	杨海训	二期搅拌站员工	18710359699
应急处置专家组	组长	任 明	品质提升部经理	18629288936
	成员	廖 伟	品质提升部员工	15691778836
应急监测组	组长	任 明	品质提升部经理	18629288936
	成员	廖 伟	品质提升部员工	15691778836

环境应急支持单位信息			
序号	类别	单位名称	应急电话
1	应急救援单位	西咸新区秦汉新城管委会	029-33185000
2	应急救援单位	西安市生态环境局西咸新区分局	029-33585034
3	应急救援单位	西咸新区生态环境局 (秦汉) 工作部	029-33585034
4	应急救援单位	西咸新区秦汉新城周陵卫星消防站	119/6119
5	应急救援单位	西咸新区秦汉新城应急管理局	029-33185321
6	应急救援单位	咸阳市气象局	029-33316329
7	应急救援单位	咸阳市环境监测站	029-32036359
8	应急救援单位	秦汉新城交通警察支队	029-33185688
9	应急救援单位	咸阳市第一人民医院	029-33283456
10	应急救援单位	陕西明瑞资源再生有限公司	029-86112963
11	四邻单位	咸阳亚华电子厂	029-33114082

### 5.3 环境应急资源管理维护更新等制度

陕西中天建筑工业有限公司按照应急需要，建立科学规划、统一建设、平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系，由物资保障组具体负责全厂区应急物资储备的综合管理工作，各相关部门对本公司的应急物资要加强保管和维护，确保正常使用，物资供应组和各个现场应急救援组定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，应急资源不足或过期时应及时上报物资保障组更新过期物资。

### 5.4 环境应急专项经费调查

应急经费是在突发事件发生时能迅速开展应急行动的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急经费，必然无法保证有效开展应急救援行动和维

护应急管理体系的正常运转,为此陕西中天建筑工业有限公司制定应急救援专项经费保障措施,具体如下:

### (1) 建立应急经费保障机制

着眼应对多种安全威胁,考虑多样化应急救援任务的能力需要,将陕西中天建筑工业有限公司应急管理体系中的各部门有机结合起来,形成应急救援财力保障小组,把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是:

①平时做好应急培训、演练的经费保障,以及防灾抗灾经费管理等基础工作,监督管理包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金;

②制定应对各种自然灾害和突发事件的应急经费保障预案以及紧急状态下执行的财务制度;

③一旦发生自然灾害或突发事件,应急救援财力保障小组即成为应急救援经费管理指挥部,负责召集相关人员进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员,根据资金需求统计与协调、救灾物资的采购与统一支付,以及阶段性资金投入使用。

### (2) 建立有机统一的协调机制

首先明确经费保障的协调主体及其职责。总体依托应急领导小组办公室统一管理调度,发生重大自然灾害和突发事件时,积极响应抗灾救灾经费保障的组织工作;陕西中天建筑工业有限公司组织抗灾救援时,总指挥负责协调该公司抗灾救援经费的保障,由陕西中天建筑工业有限公司财务及时划拨应急经费。

其次是理顺陕西中天建筑工业有限公司内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走,公司内部需求提不出来,经费申请和下达就缺乏相应依据。公司进行抗灾救援行动要逐渐形成统计上报制度,并保证公司内部信息渠道顺畅,应急小组组长负责将所需经费数额上报至公司应急指挥部,经由财务主

管汇总后及时报送应急救援财力保障小组审核。

### （3）建立可靠的资金保障体系

公司要建立一定规模的应急资金。

公司每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入公司预算。

### （4）强化应急经费保障监管力度

首先要建立健全全方位监管制度。建立健全应急经费管理的规章制度和管理办法，使应急经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作应当覆盖应急经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

### （5）完善应急经费保障体系

根据陕西中天建筑工业有限公司的安全形势变化以及可能发生的突发事件，对应急经费保障规定和相关标准应当及时修订完善，使应对突发事件的经费保障制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还应制定针对性和操作性强的工作规章，明确相关人员的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法。

经研究上述情况企业每年设 27.5 万元作为应急专项资金，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务部会同应急指挥部办公室对应急处置费用进行如实核销。